

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES


**UNE SECTION DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 19 (RD19)
FERMÉE À LA CIRCULATION**

À la suite de l'effondrement partiel de la chaussée, au niveau du franchissement du cours d'eau «La Rosette», entre Mégrit et Trédias, une section de la route départementale RD19 est dès à présent fermée à la circulation pour des raisons de sécurité.

La route départementale 19 (RD19) relie Trédias à Mégrit en franchissant un cours d'eau (La Rosette), notamment grâce à une buse métallique. En place depuis 1974, cet ouvrage a subi des dommages irrémédiables liées aux récentes conditions météorologiques hivernales.

Les travaux consisteront à reprendre entièrement la buse métallique et à la remplacer par un cadre en béton ainsi que par la réfection de la chaussée au niveau du franchissement.

Les démarches administratives et les travaux seront lancés sans délais. Afin de faciliter les déplacements des riverains et des entreprises du secteur, et à partir de ce jour, une déviation locale de premier niveau est mise en place par Languédias et la route départementale 89 (RD89).

LA DEVIATION**CONTACT**

ANNE-LAURE QUINQUIS
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
T. 02 96 62 62 29
annelaure.quinquis@cotesdarmor.fr

RETROUVEZ COMMUNIQUÉS
ET DOSSIERS DE PRESSE
DU DÉPARTEMENT SUR COTESDARMOR.FR

 @COTESDARMOR22

 COTESDARMORLEDEPARTEMENT