

RAPPORT DE CONSTAT DE L'ETAT PARASITAIRE

Etat Parasitaire relatif à la présence d'agents de dégradation biologiques du bois dans un immeuble établi en respect de la norme NF P 03-200 applicable depuis avril 2003

A	DATE ET DUREE DE L'EXPERTISE
Date : 25/02/2025	Durée : 8h
B	DESIGNATION DE L'IMMEUBLE
Nature du bâtiment : Bâtiment Nombre de Pièces : Etage : Numéro de Lot : Référence Cadastre : NC Adresse : Bâtiment E01 Espace Lamartine 21 boulevard Lamartine 22000 SAINT-BRIEUC	Descriptif du bien : Un bâtiment de bureaux et salles de cours allant du sous-sol au 2ème étage. Bâtiment : Porte : Escalier : Propriétaire : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR Adresse : 9 rue du PARC 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX Mitoyenneté : NON Bâti : OUI Document(s) joint(s) : Plans de chaque niveau Accompagnateur : Aucun
C	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR Qualité : Adresse : 9 rue du PARC 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX	
D	DESIGNATION DU DIAGNOSTIQUEUR
Nom : FINAT CHRISTOPHE	Organisme d'assurance professionnelle : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE N° de contrat d'assurance : FRL001575 Date de validité : 31/12/2025

E IDENTIFICATION DES PARTIES D'IMMEUBLES VISITEES ET RESULTAT DU DIAGNOSTIC AINSI QUE DES AGENTS DE DEGRADATION BIOLOGIQUE			
Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Circulation 1A	R-1	Murs (Pierres) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois)	<i>Murs (Pierres) : Trous de sorties, Vermoulures (Bâti porte ou ouvrant)</i>
Cave 1A	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) : Trous de sorties, Vermoulures</i>
Cave 2A	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) : Trous de sorties, Vermoulures</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Circulation 2A	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Cave 3A	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Cave 4A	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Cave 5A	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Cave 6A	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Machinerie ascenseur CIO	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Sas chaufferie	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre + béton)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Local chaufferie	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Béton)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Circulation 1B	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) : Trous de sorties, Vermoulures</i>
Cave 1B	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Cave 2B	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Cave 3B	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) : Trous de sorties, Vermoulures</i>
Cave 4B	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) : Trous de sorties</i>
Cave 5B	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) : Trous de sorties, Vermoulures</i>
Cave 6B	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) : Trous de sorties</i>
Cave 7B	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) : Trous de sorties</i>
Cave 8B	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) : Trous de sorties</i>
Cave 9B	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) : Trous de sorties</i>
Cave 10B	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre)	<i>Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) : Trous de sorties</i>
Cave B sous escalier	R-1	Murs (Pierres) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Voutain briques) , Plancher (Terre) , Etagère fixe (Bois)	<i>Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) : Trous de sorties Etagère fixe (Bois) : Trous de sorties, Vermoulures, Feuilletage avec présence de vermoulure</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 1 - Local CIO	RDC	Murs (Plâtre et doublage - Peinture) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Moquette) , Plinthes (Bois) , Fenêtre (PVC ou aluminium) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Sanitaires CIO	RDC	Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Plinthes (Bois) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Hall	RDC	Murs (Plâtre - Peinture) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois et aluminium) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Pierres)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Couloir commun	RDC	Murs (Béton - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois et aluminium) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Pierres)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Circulation 1	RDC	Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 1	RDC	Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 2	RDC	Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 3	RDC	Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 4	RDC	Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Sanitaires 1	RDC	Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Circulation 2	RDC	Murs (Plâtre - Peinture) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Entrée-attente	RDC	Murs (Plâtre + cloison - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Sanitaires-caféteria	RDC	Murs (Plâtre + cloison - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Plafond (Dalle de faux-plafond) : Mycélium, Ramollissement du bois, aspect spongieux</i>
Zone 1 - Bureau 5	RDC	Murs (Plâtre + cloison - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Plafond (Dalle de faux-plafond) : Mycélium, Ramollissement du bois, aspect spongieux</i>
Zone 1 - Archives	RDC	Murs (Plâtre + cloison - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Plafond (Dalle de faux-plafond) : Mycélium, Ramollissement du bois, aspect spongieux</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 1 - Bureau 6	RDC	Murs (Plâtre + cloison - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Plafond (Dalle de faux-plafond) : Mycélium, Ramollissement du bois, aspect spongieux</i>
Zone 1 - Local stock	RDC	Murs (Plâtre + doublage - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Local lecture	RDC	Murs (Plâtre + doublage - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Salle réunion 1	RDC	Murs (Plâtre + doublage - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 14	RDC	Murs (Plâtre + doublage - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Salle CIO	RDC	Murs (Plâtre + doublage - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Circulation 3	RDC	Murs (Plâtre + doublage - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Réserve	RDC	Murs (Plâtre - Peinture) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois et aluminium) , Plafond (BA13) , Plancher (Pierres)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Local ménage 1	RDC	Murs (Plâtre - Peinture) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Pierres)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Salle de réunion 2	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Circulation 4	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 7	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 8	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 9	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 10	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 1 - Bureau 11	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Hall d'accueil	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet)	Plancher (Parquet) : Trous de sorties, Galeries circulaires
Zone 1 - Rangement	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 12	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Local ménage 2	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 13	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Sanitaires 2	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Salle 1	RDC	Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (PVC) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Dalle de sol)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Hall 3	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Stock 2	RDC	Murs (Plâtre - Peinture) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Verrière) , Plancher (Dalle de sol - Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Dégagement 4	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Bureau 5	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Bureau 6	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Bureau 7	RDC	Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Bureau 8	RDC	Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Bureau 9	RDC	Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Lame PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 2 - Bureau 10	RDC	Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Lame PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Accueil 11	RDC	Murs (Doublage placo - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Photocopie 12	RDC	Murs (Doublage placo - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple) , Meuble (Bois)	<i>Meuble (Bois) : Discoloration, Pourriture</i>
Zone 2 - Bureau 13	RDC	Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 14	RDC	Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 15	RDC	Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 16	RDC	Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 17	RDC	Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 18	RDC	Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - WC 19	RDC	Murs (Cloison placo + faïence) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 20	RDC	Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 21	RDC	Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 22	RDC	Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Déplacement 23	RDC	Murs (Cloison BA13 - Toile de verre) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalle de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 2 - Stock 24	RDC	Murs (Parpaing et pierre) , Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plancher (Béton) , Charpente (Bois)	<i>Charpente (Bois) : Discoloration, Pourriture, Ramollissement du bois, aspect spongieux</i>
Zone 3 - Salle 1	RDC	Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Plafond (BA13) , Plancher (Plancher bois)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Salle informatique 2	RDC	Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et doublage - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Salle 3	RDC	Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et doublage - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Salle 4	RDC	Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et doublage - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Plancher bois)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Salle 5	RDC	Fenêtre (PVC) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et doublage - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Plancher bois)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Dégagement 8	RDC	Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Béton et plâtre - Toile de verre et peinture) , Plafond (BA13) , Plancher (Dalle béton)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Dégagement 9	RDC	Fenêtre (aluminium) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Lingerie 10	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Réserve 8	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Chambre froide 7	RDC	Fenêtre (aluminium) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Dégagement 11	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Béton - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Plâtre et faux-plafond lame métal - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Cuisine 4	RDC	Fenêtre (aluminium) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Faux-plafond métal) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - WC 3	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Hall 2	RDC	Fenêtre (aluminium) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois et aluminium) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 3 - Rangement 5	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Sanitaires 6	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Salle de restauration 1	RDC	Fenêtre (aluminium) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois et aluminium) , Murs (Plâtre - Peinture et tissu) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette sur plancher bois)	<i>Plancher (Moquette sur plancher bois) : Discoloration, Mycélium, Coloration noirâtre, Filaments (ou hyphes), Aspect du bois (présence de petits cubes superficiels, couleur, texture, clivage, ...)</i>
Zone 3 - Buanderie vins	RDC	Fenêtre (aluminium) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Béton et plâtre - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 4 - Circulation	RDC	Fenêtre (Bois) , Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et doublage - Peinture) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Pierres)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 4 - Entrée commune 1	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 4 - Entrée commune 2	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 4 - Bureau accueil	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Doublage placo - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 4 - Centre de ressource 1	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Doublage placo - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Lé PVC) , Fenêtre (Bois)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 4 - Centre de ressource 2	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Doublage placo - Peinture) , Plinthes (Bois) , Fenêtre (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 4 - Archives	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Dalle de sol)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 4 - Centre de ressource 3	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Dalle de sol)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 4 - Centre de ressource 4	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Dalle de sol)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 4 - Centre de ressource 5	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Dalle de sol) , Fenêtre (Bois)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 4 - Sanitaires	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Dalle de sol)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 4 - Local	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Doublage placo - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Dalle de sol)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 4 - Salle d'exposition	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Parquet) , Fenêtre (Bois)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 4 mezzanine - Rangement 1	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Dalle de sol)	Murs (Plâtre - Peinture) : Pourriture
Zone 4 mezzanine - Rangement 2	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Dalle de sol)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 5 - Hall	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et cloison - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Dalle de sol)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 5 - Circulation	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et cloison - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Dalle de sol)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 5 - Sanitaire PMR	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et cloison - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Dalle de sol)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 5 - Salle 1	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois et aluminium) , Murs (Doublage placo - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 5 - Salle 2	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Doublage placo - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 5 - Bureau	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et cloison - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Dalle de sol)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 5 - Sas	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (BA13 - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Carrelage)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 5 - Local stockage 1	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (BA13 - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Carrelage)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 5 - Local stockage 2	RDC	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (BA13 - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Carrelage)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Hall	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Plancher bois)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Circulation 1	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 1 - Bureau 1	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette) , Fenêtre (Bois) , Linteau (Bois)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 2	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette) , Linteau (Bois)	Linteau (Bois) : Mycélium
Zone 1 - Bureau 3	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 4	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette) , Linteau (Bois)	Linteau (Bois) : Mycélium
Zone 1 - Bureau 5	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 6	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 7	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 8	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 9	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Dégagement 1	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 10	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Sanitaires	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Moquette) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Moquette) , Linteau (Bois)	Linteau (Bois) : Mycélium
Zone 1 - Bureau 11	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Moquette) , Linteau (Bois)	Linteau (Bois) : Mycélium
Zone 1 - Bureau 12	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Salle de réunion 1	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 1 - Salle de réunion 2	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Circulation 2	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 13	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 14	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 15	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 16	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 17	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Bureau 18	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Local reprographie	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - 3 sanitaires	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Palier	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Dégagement 2	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette ou lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Cafétéria	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette ou lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Stock	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette ou lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Entrée	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Llé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 1 - Bureau 19	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Lé PVC) , Fenêtre tableau de fenêtre (Bois)	<i>Fenêtre tableau de fenêtre (Bois) : Mycélium, Clivage du bois selon les 3 plans, Consistance cassante et sèche, Filaments (ou hyphes)</i>
Zone 1 - Bureau 20	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Couloir	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 21	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Fenêtre tableau de fenêtre (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	<i>Fenêtre tableau de fenêtre (Bois) : Clivage du bois selon les 3 plans, Consistance cassante et sèche, Filaments (ou hyphes)</i>
Zone 1 - Local cafet	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 22	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 23	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Fenêtre tableau de fenêtre (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	<i>Fenêtre tableau de fenêtre (Bois) : Clivage du bois selon les 3 plans, Consistance cassante et sèche, Filaments (ou hyphes)</i>
Zone 1 - Hall d'entrée	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Salle d'eau	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - WC	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Séjour/Cuisine	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Parquet et lame PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Dégagement 3	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Lame PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Chambre 1	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Lame PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Rangement	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Lame PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Chambre 2	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (BA13 - Peinture) , Plancher (Lame PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Dégagement 11	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Tissue) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 2 - Bureau 9	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Papier peint) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 10	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Papier peint) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - WC 12	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Buanderie 13	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 14	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Tissu) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Salle labo langue 15	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Papier peint) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Salle vidéo 16	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Papier peint) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Dégagement 17	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Papier peint) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 18	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 19	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette sur parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 20	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 21	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Moquette) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - WC 22	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Moquette) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 23	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (PVC) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Dégagement 24	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture et toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Réserve 23	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 2 - Bureau 22	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et frisette bois - Tissu) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Tissu) , Plancher (Carrelage)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Bureau 21	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et frisette bois - Tissu) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Tissu) , Plancher (Carrelage)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Dégagement 20	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Carrelage)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Cafétéria 19	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Carrelage)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Vestiaire 18	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Carrelage)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Cuisine 17	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Carrelage)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Salle 16	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture et papier peint) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Parquet)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Rangement vaisselle 15	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Béton - Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Cuisine 14	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Carrelage)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - Bureau 25	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (aluminium) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 2 - WC 26	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Carrelage)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 3 - Salle de réunion	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 3 - Circulation 1	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 3 - Local Esperanto	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 3 - Local ADIJ 1	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 3 - Local ADIJ 2	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 3 - Local WM	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Local RESIA 1	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Local RESIA 2	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Local ADIJ 3	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - WC PMR	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - WC 1	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - WC 2	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Circulation 2 n°1	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet flottant)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Circulation 3	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Local CIDF 1	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Local CIDF 2	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Accueil CIDF	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Local CIDF 3	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Archives communes	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - CIDF 4	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - CIDF 5	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 3 - Local CDF 6	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 3 - CDF Informatique	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 3 - Local CDF 7	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 3 - Local MDF 1	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 3 - Local MDF 2	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 3 - Local PF	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Sol souple)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 4 - Palier	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Dalle de sol)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 4 - Salle de réunion	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Dalle de sol)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 4 - Cafétéria	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Dalle de sol)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 4 - Sanitaire	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Dalle de sol)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 4 - Bureau	R+1	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Dalle de sol)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Salle 1	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (PVC) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	Murs (Plâtre - Peinture) : Discoloration, Mycélium
Zone 1 - Salle 2	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (PVC) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Salle 3	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (PVC) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - Combles	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Pierres et BA13) , Plancher (Plancher bois) , Charpente (Bois)	Charpente (Bois) : Trous de sorties, Vermoulures, Feuilletage
Zone 1 - Palier 1	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (PVC) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 1 - WC1	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
ZOne 1 - WC2	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Dégagement ascenseur	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Circulation	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 20	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (PVC) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Placard 20	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 21	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (PVC) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Placard 21	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 22	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (PVC) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Placard 22	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 23	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (PVC) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Placard 23	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 24	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (PVC) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Placard 24	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 25	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (PVC) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Placard 25	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 26	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (PVC) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 1 - Placard 26	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 27	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (PVC) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Placard 27	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Moquette)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Palier 2	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Dégagement	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 1 n°2	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC) , Fenêtre (Bois)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 2	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Bureau 3	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 1 - Combles 2	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre, pierre et brique) , Plancher (Plancher bois) , Charpente (Bois)	<i>Charpente (Bois) : Trous de sorties, Vermoulures</i>
Zone 2 - Vestiaires	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Plâtre et BA13 - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Sanitaires	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Plâtre et BA13 - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - WC	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Plâtre et BA13 - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 27	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre et BA13 - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Salle 28	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre et BA13 - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Salle 29	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre et BA13 - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Salle 30	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre et BA13 - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 2 - Hall 31	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre et BA13 - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 32	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Papier peint) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre et BA13 - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 33	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Sanitaires 34	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Fenêtre (Bois) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Dégagement 35	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 36	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Lé PVC sur bois)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Bureau 37	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Dégagement 38	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Béton et plâtre - Peinture) , Plinthes (Carrelage) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Carrelage)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Salle 39	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre et dalle de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Salle Informatique 40	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Salle 41	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Salle 42	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond - Peinture) , Plancher (Parquet)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 2 - Buanderie 27	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plafond (Plâtre - Peinture) , Plancher (Béton) , Etagère fixe (Bois)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Salle de réunion	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Murs (Plâtre - Peinture) : Mycélium, Coloration noirâtre, Fructification (ou sporophore) (sur mur côté cour intérieure)</i>
Zone 3 - Cafétéria	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Bureau 14	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 3 - Bureau 13	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Bureau 12	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Coin lecture	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Sanitaires	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre et faïence - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Circulation 1	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Peinture) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Circulation 2	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Bureau accueil 12	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Bureau It bis 11	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Bureau 10	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Bureau 9	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Archives	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Bureau 8	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Bureau 7	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Bureau 6	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Bureau 5	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>
Zone 3 - Bureau 4	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	<i>Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.</i>

Parties d'Immeubles bâties non bâties visitées	Etage	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments à examiner	Résultats du Diagnostic d'Infestation
Zone 3 - Bureau 3	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 3 - Bureau 2	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 3 - Bureau 1	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Fenêtre (Bois) , Murs (Plâtre - Toile de verre) , Plinthes (Bois) , Plafond (Dalles de faux-plafond) , Plancher (Lé PVC)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.
Zone 3 - Combles techniques	R+2	Porte Dormant et ouvrant intérieurs (Bois) , Murs (BA13) , Plafond (BA13) , Plancher (Plancher bois)	Absence d'indice caractéristique de présence de parasites autres que termites.

F IDENTIFICATION DES PARTIES D'IMMEUBLES N'AYANT PU ETRE VISITE, JUSTIFICATION
Archives 1 (R-1) : Porte Fermée à clé et pas de clé de cette zone. Archives 2 (R-1) : Porte Fermée à clé et pas de clé de cette zone Combles perdues : Pas d'accès sécurisé pour circuler à l'intérieur et permettre les sondages adéquats

G RECAPITULATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION
- Eléments encoffrés et/ou doublés - Eléments sous faux plafond non démontable - Encastrement des menuiseries (examen destructif) - Encastrement des éléments structurels en bois (examen destructif) - Eléments structurels sous parquets (examen destructif) - Eléments sous parquet flottant

H CONSTATATIONS DIVERSES
1er Etage - Bureau 9 : Grosse infiltration d'eau venant d'une fuite à l'étage du dessus entrainant la chute des dalles de faux-plafond et une moquette détrempée. 1er Etage - Bureau 19 : Problème d'humidité sous la moquette sur le parquet (trace de décoloration) 1er Etage Zone 2 cuisine : Problème d'humidité entrainant une présence de moisissure au niveau des murs et plafond 2^{ème} Etage Zone 2 - salles de cours, circulation et sanitaires : Problème d'humidité entrainant une présence de moisissure en plafond et murs

I MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES
Sondage sur le bâti, se limitant aux pathologies des bois d'oeuvre de l'ensemble immobilier, sur les parties visibles, accessibles depuis l'intérieur des constructions le jour du contrôle, sans démolition, dégradations lourdes, sans manutention d'objets lourds, encombrants, sans déplacement de meubles, appareils électroménager, sans dépose de revêtements de murs, sol ou faux plafonds.

J MENTIONS A FAIRE FIGURER SUR LE RAPPORT
Le présent constat n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité au constat de présence ou d'absence d'agents biologiques du bois. L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, même s'il y a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'où s'est répandue l'attaque), l'intérêt étant de signaler l'état défectueux par la présence ou l'absence d'agents de dégradation biologiques du bois dans l'immeuble et d'établir un rapport de constat de l'état parasitaire d'un immeuble bâti ou non bâti.


RESULTATS

Le présent examen fait état de présence d'indices caractéristiques de présence de Parasites le jour de la visite (insectes xylophages de type vrillette et de champignons lignivores).

K CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Référence : 25477836 T

Signature et Cachet du Bureau d'études



Date d'établissement du rapport :

Fait à : CESSON-SÉVIGNÉ le : 15/04/2025

Nom du responsable : LEGER Erwan

Diagnosticteur : CHRISTOPHE FINAT

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Note - Conformément à l'article 9 de la loi N° 99-471 du 8 juin 1999, la personne ayant réalisé le présent état parasitaire n'exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.
Si dans le présent état et selon la réglementation en vigueur, le diagnosticteur indique sur son rapport « trace ou présence de termite » le propriétaire a l'obligation d'en faire déclaration à la mairie de sa commune

ANNEXE – PHOTO(S) DES ANOMALIES

Cave B sous escalier(R-1) : Etagère fixe (Bois)



Résultat du diagnostic : Trous de sorties, Vermoulures, Feuilletage avec présence de vermoulure

Sanitaires-caféteria(RDC) : Plafond (Dalle de faux-plafond)



Résultat du diagnostic : Mycélium, Ramollissement du bois, aspect spongieux

Bureau 5(RDC) : Plafond (Dalle de faux-plafond)



Résultat du diagnostic : Mycélium, Ramollissement du bois, aspect spongieux

Bureau 6(RDC) : Plafond (Dalle de faux-plafond)



Résultat du diagnostic : Mycélium, Ramollissement du bois, aspect spongieux

Hall d'accueil(RDC) : Plancher (Parquet)



Résultat du diagnostic : Trous de sorties, Galeries circulaires

Zone 2 - Photocopie 12(RDC) : Meuble (Bois)



Résultat du diagnostic : Discoloration, Pourriture

Zone 2 - Stock 24(RDC) : Charpente (Bois)



Résultat du diagnostic : Discoloration, Pourriture, Ramollissement du bois, aspect spongieux

Zone 3 - Salle de restauration 1(RDC) : Plancher (Moquette sur plancher bois)



Résultat du diagnostic : Discoloration, Mycélium, Coloration noirâtre, Filaments (ou hyphes), Aspect du bois (présence de petits cubes superficiels, couleur, texture, clivage, ...)

Zone 4 mezzanine - Rangement 1(RDC) : Murs (Plâtre - Peinture)



Résultat du diagnostic : Pourriture et moisissure

Zone 1 - Sanitaires (R+1) : Linteau (Bois)



Résultat du diagnostic : Mycélium

Zone 1 - Bureau 19(R+1) : Fenêtre tableau de fenêtre (Bois)




Résultat du diagnostic : Mycélium, Clivage du bois selon les 3 plans, Consistance cassante et sèche, Filaments (ou hyphes)

Zone 1 - Bureau 21 n°1(R+1) : Fenêtre tableau de fenêtre (Bois)



Résultat du diagnostic : Clivage du bois selon les 3 plans, Consistance cassante et sèche, Filaments (ou hyphes)

Zone 1 - Bureau 23 n°1(R+1) : Fenêtre tableau de fenêtre (Bois)



Résultat du diagnostic : Clivage du bois selon les 3 plans, Consistance cassante et sèche, Filaments (ou hyphes)

Salle 1(R+2) : Murs (Plâtre - Peinture)



Résultat du diagnostic : Discoloration, Mycélium

Combles(R+2) : Charpente (Bois)



Résultat du diagnostic : Trous de sorties, Vermoulures, Feuilletage

Zone 1 - Combles 2(R+2) : Charpente (Bois)



Résultat du diagnostic : Trous de sorties, Vermoulures


Zone 3 - Salle de réunion n°2(R+2) : Murs (Plâtre - Peinture)




Résultat du diagnostic : Mycélium, Coloration noirâtre, Fructification (ou sporophore) (sur mur côté cour intérieure)

DOCUMENTS ANNEXES


Plan Sous-sol




Plan Rez de chaussée masse




Plan Rez de chaussée Zone 1



Plan Rez de chaussée Zone 2



Plan Rez de chaussée Zone 3



Plan Rez de chaussée Zone 4

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

CD22	EDF Espace Limarine 21 bd Lamarine 22000 SAINT BRIEUC	Date visite 25/02/2025	Auteur Christophe FINAT	N° dossier 25477836	Planche 6 / 15	Indice A
------	---	---------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	-------------


**Rez de
chaussée
Zone 4**

Non concerné


LEGende

Situation du bien objet du repérage


Plan Rez de chaussée Zone 5



Plan 1er Etage masse




Plan 1er Etage Zone 1




Plan 1er Etage Zone 2


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE				LEGENDE		Situation du bien objet du repérage	
CD22		ED1 Espace Lamarine 21 bd Lamarine 22000 SAINT BRIEUC		Zone à forte problématique d'humidité : moisissure au niveau plafond, murs, sur parquet sous moquette			
1er Etage Zone 2		Date visite	25/02/2025		Zone à forte problématique d'humidité : moisissure au niveau plafond, murs, sur parquet sous moquette		Non concerné
		Auteur	Christophe FINAT				
		N° dossier	25477836				
Plan		Planche	10 / 15				
		Indice	A				




Plan 1er Etage Zone 3 et 4




Plan 2ème Etage masse

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE CD22 2ème Etage masse Plan		E01 Espace Limarline 21 bd Lamarline 22000 SAINT BRIEUC Date visite 25/02/2025 Auteur Christophe FINAT N° dossier 25477836 Planche 12 / 15 Indice A	NC Non concerné	Situation du bien objet du repérage 
LEGENDE 				


Plan 2ème Etage Zone 1



Plan 2ème Etage Zone 2



Plan 2ème Etage Zone 3



PV ANALYSE LABORATOIRE



Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Christophe FINAT
ZAC Atalante Champeaux
1-3 rue Maillard de la Gourderie
35039 RENNES CEDEX

Notre référence : AR-25-NS-021067-01

Numéro de dossier : 25W007318

Référence de dossier : 1510797476/U4761418

E01 - Lamartine

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25W007318-001 - Référence *P01-BV3MS9907* - *P01 - Bois et mycélium - FI - Logement droite - Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W007318-002 - Référence *P02-BV3MS9908* - *P02 - Bois et mycélium - FI - Logement droite - Bureau*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W007318-003 - Référence *P03-BV3MS9909* - *P03 - Faux-plafond et mycélium - Zone Administration - Sanit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W007318-004 - Référence *P04-BV3MS9910* - *P04 - Bois et mycélium - f0 - Zone restauration - Salle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W007318-005 - Référence *P05-BV3MS9911* - *P05 - Bois et mycélium - FI - Zone secrétariat - Sanitair*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W007318-006 - Référence *P06-BV3MS9912* - *P06 - Polystyrène et mycélium - Etage -2 - Aile Ouest - Salle de réunion*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25W007318-007 - Référence *P07-BV3MS9913* - *P07 - Champignon - die Ouest - Escalier côté aile et*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W007318-008 - Référence *P08-BV3MS9914* - *P08 - Plâtre et mycélium - R+2 - Aile Est - Salle 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT O
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

Notre référence : AR-25-KC-016469-01

Numéro de dossier : 25K008202

Référence de dossier : 1510797476/U4761418E01 - Lamartine

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25K008202-001 - Référence 25W007318-001 - P01-BV3MS9907 - P01 - Bois et mycélium - FI - Logement droite - Bureau,

- N° 25K008202-002 - Référence 25W007318-002 - P02-BV3MS9908 - P02 - Bois et mycélium - FI - Logement droite - Bureau,

- N° 25K008202-003 - Référence 25W007318-003 - P03-BV3MS9909 - P03 - Faux-plafond et mycélium - Zone Administration - Sanit,,

- N° 25K008202-004 - Référence 25W007318-004 - P04-BV3MS9910 - P04 - Bois et mycélium - f0 - Zone restauration - Salle :,

- N° 25K008202-005 - Référence 25W007318-005 - P05-BV3MS9911 - P05 - Bois et mycélium - FI - Zone secrétariat - Sanitair,

- N° 25K008202-006 - Référence 25W007318-006 - P06-BV3MS9912 - P06 - Polystyrène et mycélium - Etage -2 - Aile Ouest - Salle de réunion,

- N° 25K008202-007 - Référence 25W007318-007 - P07-BV3MS9913 - P07 - Champignon - die Ouest - Escalier côté aile et,

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures
33172 Gradignan

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25K008202-008 - Référence 25W007318-008 - P08-BV3MS9914 - P08 - Plâtre et mycélium - R+2 - Aile Est - Salle 1,

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures
33172 Gradignan

Tél: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Eurofins Analyse pour le bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre – CS 90827
F-11308 Nantes

Rapport d'Analyse – Détection des champignons lignivores et mise en évidence de l'espèce *Serpula lacrymans* par biologie moléculaire

Méthode : Amplification de l'ADN présent par PCR et révélation par électrophorèse sur gel d'agarose

N° de dossier : 25K008202

Version du rapport : 1

Date de validation : 12/03/25

Référence échantillon client

N° échantillon	Référence échantillon	Type d'échantillon	Lieu de prélèvement	Date de prélèvement
25K008202-001	25W007318-001	Bois et mycélium	FI – Logement droite – Bureau	-
25K008202-002	25W007318-002	Bois et mycélium	FI – Logements droite – Bureau	-
25K008202-003	25W007318-003	Faux plafond et mycélium	Zone Administration – Sanit	-
25K008202-004	25W007318-004	Bois et mycélium	FO – Zone de restauration – Salle	-
25K008202-005	25W007318-005	Bois et Mycélium	FI – Zone secrétariat – Sanitaire	-
25K008202-006	25W007318-006	Polystyrène et mycélium	Etage 2 – Aile Ouest – Salle de réunion	-
25K008202-007	25W007318-007	Champignon	Die Ouest – Escalier côté aile	-
25K008202-008	25W007318-008	Plâtre et mycélium	R+2 – Aile Est – Salle 1	-

- : absence donnée

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai.
Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

Page 1/6

Référence : FO171660

Version 1

Date de publication : 10/07/2023

Caractéristiques de l'échantillon réceptionné

Date de réception : 10/03/25

Date d'analyse : 12/03/25

N° échantillon	Paramètres observés
25K008202-001	- o Présence de caractéristiques visibles de pourriture à la surface de l'échantillon - o Présence de caractéristiques visibles de champignons (mycélium, fructification) 
25K008202-002	- o Présence de caractéristiques visibles de pourriture à la surface de l'échantillon - o Présence de caractéristiques visibles de champignons (mycélium, fructification) 
25K008202-003	- o Absence de caractéristiques visibles de pourriture à la surface de l'échantillon - o Présence de caractéristiques visibles de champignons (mycélium, fructification) 
25K008202-004	- o Présence de caractéristiques visibles de pourriture à la surface de l'échantillon - o Présence de caractéristiques visibles de champignons (mycélium, fructification) 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

Référence : FO171660

Version 1

Date de publication : 10/07/2023

Page 2/6

25K008202-005	- o Présence de caractéristiques visibles de pourriture à la surface de l'échantillon - o Absence de caractéristiques visibles de champignons (mycélium, fructification)	
25K008202-006	- o Absence de caractéristiques visibles de pourriture à la surface de l'échantillon - o Présence de caractéristiques visibles de champignons (mycélium, fructification)	
25K008202-007	- o Présence de caractéristiques visibles de pourriture à la surface de l'échantillon - o Absence de caractéristiques visibles de champignons (mycélium, fructification)	
25K008202-008	- o Absence de caractéristiques visibles de pourriture à la surface de l'échantillon - o Présence de caractéristiques visibles de champignons (mycélium, fructification)	

Remarque : L'observation des échantillons ne fait l'objet d'aucune préparation préalable. La description correspond aux critères macroscopiques visibles sur les échantillons réceptionnés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai.
Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

Page 3/6

Référence : FO171660

Version 1

Date de publication : 10/07/2023

Résultat d'analyse

N° échantillon	Détection de champignons lignivores (1)	Identification de <i>Serpula lacrymans</i> (2)
25K008202-001	OUI	NON
25K008202-002	OUI	NON
25K008202-003	OUI	NON
25K008202-004	OUI	NON
25K008202-005	OUI	NON
25K008202-006	OUI	NON
25K008202-007	OUI	NON
25K008202-008	OUI	NON

Explication des résultats :

(1) Détection grâce à des amorces générales de
champignons lignivores

(2) Identification grâce à des amorces spécifiques de
Serpula lacrymans

Nom et fonction du signataire :

Emilien BRIOU
Chef de groupe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site web :www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

Page 4/6

Référence : FO171660

Version 1

Date de publication : 10/07/2023


Annexes :

➤ Principe – détection des champignons lignivores

L'analyse proposée par Eurofins Analyses par le Bâtiment Sud-Ouest utilise une méthode de biologie moléculaire permettant de révéler la présence potentielle d'ADN de champignon lignivore dans les échantillons et d'identifier spécifiquement l'ADN de *Serpula lacrymans*. La détection des champignons lignivores se fait en quatre grandes étapes :

- 1) **L'extraction et la purification de l'ADN** – cette étape permet de libérer l'ADN présent dans les échantillons. Selon méthode référencée dans le mode opératoire : **T-CHAMPI-WO102761**
- 2) **L'amplification de l'ADN par PCR** – cette étape permet d'amplifier l'ADN spécifique des champignons lignivores. Selon méthode référencée dans le mode opératoire : **T-CHAMPI-WO102763**
- 3) **Migration de l'ADN par électrophorèse** – cette étape permet de séparer les champignons lignivores entre eux. Selon méthode référencée dans le mode opératoire : **T-CHAMPI-WO102764**
- 4) **Révélation de l'ADN sous UV** – cette étape permet de détecter la présence de champignons lignivores et d'identifier la présence de *Serpula lacrymans*. Selon méthode référencée dans le mode opératoire : **T-CHAMPI-WO102764**

Photographie du gel d'électrophorèse obtenu :



Légendes :

- 1 : Témoin de migration champignon lignivore
- 2 : Témoin de migration spécifique *Serpula lacrymans*
- 3 : **25K008202-001** champignon lignivore détecté
- 4 : **25K088202-001** *Serpula lacrymans* non détecté
- 5 : **25K008202-002** champignon lignivore détecté
- 6 : **25K088202-002** *Serpula lacrymans* non détecté
- 7 : **25K008202-003** champignon lignivore détecté
- 8 : **25K088202-003** *Serpula lacrymans* non détecté
- 9 : **25K008202-004** champignon lignivore détecté
- 10 : **25K088202-004** *Serpula lacrymans* non détecté

Photographie du gel d'électrophorèse obtenu :



Légendes :

- 1 : Témoin de migration champignon lignivore
- 2 : Témoin de migration spécifique *Serpula lacrymans*
- 3 : **25K008202-005** champignon lignivore détecté
- 4 : **25K088202-005** *Serpula lacrymans* non détecté
- 5 : **25K008202-006** champignon lignivore détecté
- 6 : **25K088202-006** *Serpula lacrymans* non détecté
- 7 : **25K008202-007** champignon lignivore détecté
- 8 : **25K088202-007** *Serpula lacrymans* non détecté
- 9 : **25K008202-008** champignon lignivore détecté
- 10 : **25K088202-008** *Serpula lacrymans* non détecté

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

Référence : FO171660

Version 1

Date de publication : 10/07/2023

Page 6/6